



## BAILLY SAS

TRANSPORTS

## BAILLY SAS TRANSPORTS

Transport routier  
de marchandises  
agroalimentaires et  
activités BTP

Cessieu  
17 salariés

Représentée par  
Sébastien BAILLY, *Président*,  
et Christiane ROMANAT,  
*chargée de mission*,

[c.romanat@baillysas.com](mailto:c.romanat@baillysas.com)

### Descriptif de l'action réalisée en 2015 :

Couverture de la fosse de l'atelier nécessaire aux travaux d'entretien des camions.

### Éléments ayant motivé le choix de l'action :

Sécuriser la fosse (20 m de long x 1,14 m de large x 1,45 m de haut) qui présente un danger réel de chute pour les salariés circulant ou travaillant dans l'atelier.

### Indicateurs de suivi/résultats atteints :

- Couverture de la fosse par 2 tapis de dalles aluminium articulées entre elles de 10 m, se rejoignant en milieu de fosse et posés au niveau du sol.
- Ces tapis de dalles sont antidérapants. Ils résistent aux hydrocarbures et sont classés au feu M0.

### Moyens mobilisés pour sa mise en place :

Budget financier : 11 000 €.

### Témoignage de Sébastien BAILLY :

« Nous nous sommes engagés dans un plan triennal avec la CARSAT Rhône-Alpes afin d'améliorer les conditions de travail et de sécurité de nos salariés. Après avoir sécurisé l'aire de circulation et de stationnement, nous avons souhaité nous orienter vers la sécurisation de cette fosse d'entretien car elle présentait un risque important de chute au sein de l'atelier.

La sécurité des salariés étant primordiale et grâce au soutien financier et technique de la CARSAT Rhône-Alpes, nous souhaitons valoriser cet aménagement et le présenter dans le cadre d'Action Bourbre Responsable. »